

## RAPPORT

Eigenaar installatie : NSI Kantoren BV  
Referentie eigenaar : nl113174

Beheerder installatie : NSI N.V.  
Referentie beheerder : nl113174

Objectnummer Liftinstituut : 291100803  
Rapport nummer : RP0680446-v1

Omschrijving : Lift 3 kantoor Gemeente Zuidplas  
Adres installatie : Kleinpolderlaan 14 t/m 16  
2911 PA NIEUWERKERK AD IJSSEL

Kopie gestuurd aan : NSI N.V.  
Referentie onderhoudsdienst : 10065485

Betreft : Onderhoudscheck VIP  
Uitgevoerd door : P.J.G. Verhulst  
Datum uitvoering : 31 oktober 2016  
Datum rapport : 1 november 2016  
Resultaat :

Geachte relatie,

Op 31 oktober 2016 heeft het Liftinstituut een onderhoudscheck aan bovengenoemde lift uitgevoerd.

Gedetailleerde informatie vindt u op de navolgende bladen.

Vragen naar aanleiding van dit rapport kunt u richten aan [info@liftinstituut.nl](mailto:info@liftinstituut.nl), onder vermelding van objectnummer en naam inspecteur.

U kunt tegen de inhoud van dit document reclameren conform ons reglement

Klacht/Bezwaar/Beroep.

Genoemd reglement kunt u vinden op [www.liftinstituut.nl](http://www.liftinstituut.nl)

Hoogachtend,



ing. J.L. van Vliet  
Directeur

Betreft : Onderhoudscheck VIP  
 Uitgevoerd door : P.J.G. Verhulst  
 Datum keuring : 31 oktober 2016  
 Datum rapport : 1 november 2016  
 Objectnummer : 291100803  
 Rapportnummer : RP0680446-v1  
 ref. onderhoudsdienst : 10065485

## 1 Bevindingen

Bevindingen onderhoudscheck:

Zincode	Omschrijving
OH4	In de afgelopen 12 maanden zijn de volgende onderhoudsbeurten in het liftboek afgetekend: 1) 11 december 2015; 2) 26 april 2016; 3) 22 september 2016; 4) 07 oktober 2016.
OH20	Het liftboek is correct ingevuld.
OH22	Over de afgelopen 12 maanden is (zijn) er 1 storing(en) in het liftboek vermeld.
OH23	Over de afgelopen 12 maanden is (zijn) er geen herhalingstoring(en) in het liftboek vermeld.
OH25	De machinekamer is niet opgeruimd: a) (kapotte) onderdelen van de installatie; b) niet tot de liftinstallatie behorend materiaal; c) poetsdoeken; d) schema's en liftboek; e) schakelkastdeuren en/of –afschermingen. Voor deze installatie is (zijn) de volgende letter(s) van toepassing: b.
OH26	De machinekamer is schoon.
OH28	Het kooidak is opgeruimd.
OH30	Het kooidak is schoon.
OH32	De schacht is schoon.
OH34	De schachtput is schoon.

Betreft : Onderhoudscheck VIP  
Uitgevoerd door : P.J.G. Verhulst      Objectnummer : 291100803  
Datum keuring : 31 oktober 2016      Rapportnummer : RP0680446-v1  
Datum rapport : 1 november 2016      ref. onderhoudsdienst : 10065485

Zincode	Omschrijving
OH36	De schachtafsluitingen zijn in orde.
OH38	De kooiafsluiting is in orde.
OH40	Het stopverschil van de installatie is op iedere verdieping minder dan of gelijk aan 1 cm.

## 2 Algemeen

Er zijn geen algemene opmerkingen.